

21000系列滚珠丝杆电机 - Size 8




选件



技术规格

型号	步距角 °(整步)	电流/绕组 A	每相电阻 Ω	每相电感 mH	温升 °C	重量 kg	长度 mm
21EA4(X)-2.5-ENG-B	1.8	0.49	5.1	1.0±20%	75	0.043	30max
21EC4(X)-2.5-ENG-B	1.8	1.32	1.9	1.91±20%	75	0.068	38max

尺寸图(单位MM)



28000系列滚珠丝杆电机 - Size 11




选件



技术规格

型号	步距角 °(整步)	电流/绕组 A	每相电阻 Ω	每相电感 mH	温升 °C	重量 kg	长度 mm
28EA4(X)-2.1-ENG-B	1.8	1	2.1	1.5±20%	75	0.119	32.2max
28EC4(X)-2.1-ENG-B	1.8	1.9	1.1	1.1±20%	75	0.18	46max

尺寸图(单位MM)



35000系列滚珠丝杆电机 - Size 14




选件



技术规格

型号	步距角 °(整步)	电流/绕组 A	每相电阻 Ω	每相电感 mH	温升 °C	重量 kg	长度 mm
35EA4(X)-2.33-ENG-B	1.8	1.25	1.86	2.8±20%	75	0.212	34.5max
35EC4(X)-2.33-ENG-B	1.8	2	1.2	1.95±20%	75	0.28	48max

尺寸图(单位MM)



42000系列滚珠丝杆电机 - Size 17




选件



技术规格

型号	步距角 °(整步)	电流/绕组 A	每相电阻 Ω	每相电感 mH	温升 °C	重量 kg	长度 mm
42EA4(X)-2.33-ENG-B	1.8	1.5	1.56	1.9±20%	75	0.2	33.8max
42EC4(X)-2.33-ENG-B	1.8	2.6	0.9	1.33±20%	75	0.3	47.8max

尺寸图(单位MM)



57000系列滚珠丝杆电机 - Size 23




选件



技术规格

型号	步距角 °(整步)	电流/绕组 A	每相电阻 Ω	每相电感 mH	温升 °C	重量 kg	长度 mm
57EA4(X)-3.25-ENG-B	1.8	2	1.63	3.5±20%	75	0.541	45.2max
57EC4(X)-3.25-ENG-B	1.8	3.32	0.98	2.6±20%	75	0.988	66max

尺寸图(单位MM)



86000系列滚珠丝杆电机 - Size 34



选件



技术规格

型号	步距角 °(整步)	电流/绕组 A	每相电阻 Ω	每相电感 mH	温升 °C	重量 kg	长度 mm
86EA4(X)-2.85-ENG-B	1.8	5.47	0.52	2.86±20%	75	2.35	78.5max

尺寸图(单位MM)

